

## Mode d'emploi d'un multimètre

### I°) Mode d'emploi d'un voltmètre



- 1°) Un **voltmètre** se branche toujours en **dérivation** aux bornes du composant dont il faut mesurer la tension.
- 2°) Brancher les fils sur les bornes **V** et **COM**.
- 3°) Placez vous en tension alternative: **V~** ou en tension continue **V---**
- 4°) ***Commencer*** toujours par le calibre **le plus grand** et diminuer sa valeur jusqu'à obtenir la meilleur précision.

**Remarque:** le bon calibre à choisir est le calibre immédiatement au dessus de la valeur de la tension mesurée.

Exemple:

Prenons une pile de 1,5 V, le meilleur calibre à utilisée est celui de 2 V  
Celui de 200 mV est trop petit, le voltmètre afficherait 1. Les autres calibres supérieurs à 2 V fonctionnent aussi mais sont moins précis.

Exercice: Quels calibres faut-il choisir pour mesurer la tension d'une batterie de 12 V. Lequel est le plus précis ?

### II°) Mode d'emploi d'un ampèremètre



- 1°) Un **ampèremètre** se branche toujours en **série** dans une branche du circuit.
- 2°) Brancher les fils sur les bornes **10 A** et **COM** ou **A** et **COM**.
- 3°) Placez vous en courant alternatif: **A~** ou en courant continu **A---**
- 4°) Si vous utilisez la borne **10 A**, le seul calibre à utiliser est celui de **10 A**.
- 5°) Si vous utilisez la borne **A**, vous pourrez utiliser tout les calibres sauf celui de 10 A.
- 6°) (Uniquement pour la borne A) ***Commencer*** toujours par le calibre **le plus grand** et diminuer sa valeur jusqu'à obtenir la meilleur précision.

**Attention:** le bon calibre à choisir est le calibre immédiatement au dessus de la valeur de l'intensité mesurée.

Exemple: Prenons un courant de 15 mA, le meilleur calibre à utilisée est celui de 20 mA. Celui de 2 mA est trop petit, l'ampèremètre afficherait 1. Les autres calibres supérieurs à 20 mA fonctionnent aussi mais sont moins précis.

Exercice: Quels calibres faut-il choisir pour mesurer une intensité  $i = 1,5 \text{ A}$ . Lequel est le plus précis ?

### III°) Mode d'emploi d'un ohmmètre



- 1°) Pour mesurer la résistance d'un dipôle ohmique; il faut toujours le sortir du circuit dans lequel il se trouve.
- 2°) Brancher les fils sur les bornes **Ω** et **COM**.
- 3°) *Commencer* toujours par le calibre **le plus grand** et diminuer sa valeur jusqu'à obtenir la meilleur précision.

**Remarque:** le bon calibre à choisir est le calibre immédiatement au dessus de la valeur de la résistance mesurée.

Exemple:

Prenons une résistance  $R = 1500 \Omega$ , le calibre à utilisée est celui de  $2 \text{ k}\Omega$ . Celui de  $200 \Omega$  est trop petit, l'ohmmètre afficherait 1. Les autres calibres supérieurs à  $2 \text{ k}\Omega$  fonctionnent aussi mais sont moins précis.

Exercice: Quels calibres faut-il choisir pour mesurer une résistance  $R = 55 \text{ k}\Omega$ . Lequel est le plus précis ?